



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Pública
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

OFÍCIO N° 1155/2021 - OP/SUBPDEC

Rio de Janeiro, 02 de Março de 2021.

Ao Senhor
Ten Cel. BM GUILHERME PACHECO SARMENTO
Coordenador Regional de Defesa Civil da Capital – SEDEC/COORDC01 SEI

REF.: BO 1752/2021 – Rua Mata Machado, s/nº - Maracanã

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria para em atenção ao Ofício SEDEC/COORDC01 SEI N° 09 de 19/01/2021, encaminhar cópia do Boletim de Ocorrência em referência, que trata da vistoria realizada por esta SUBPDEC ao local acima discriminado, informando ainda que foi acionada através de ofício para as medidas que se fizerem necessárias o Conselho Estadual dos Direitos Indígenas - RJ.

No aguardo de sua apreciação, reitero protestos de estima e consideração, colocando-nos a vossa disposição.

Atenciosamente,

MARCIO MOURA MOTTA
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil
51/255.761-9

MARCIO MOURA MOTTA
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil
Mat. 51/255.761-9



Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
Rua Visconde de Santa Isabel, 32 – Vila Isabel – RJ
Tel: 2258-8868 / 2278-5415 (fax) / 199 (emergência)

Origem: 09912800

Destino: 50053000

Digitado por: css



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Pública
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 01752/2021

Solicitante: CBMERJ SEDEC/COORDC 01 OFÍCIO SEI 25 **Telefone:** 2298-9019

Tipo de Ocorrência: Vistoria técnica / preventiva.

Endereço: Rua Mata Machado, s/nº.

Bairro: Maracanã

Sub-bairro/Comunidade:

Ponto de Referência:

Vistoria Restrita à Análise Visual

Trata-se imóvel denominado de Museu do Índio.

O imóvel está em totalmente abandonado e em péssimo estado de conservação com alto risco de queda de partes de estruturas.

Alguns cidadãos indígenas estão ocupando pequena parte do prédio, no entanto uma quantidade bem maior construíram pequenos abrigos no terreno que fica ao redor do prédio.

Constatamos inúmeros problemas no local, tais como: Plantas com raízes se desenvolvendo pelos espaços dos concretos das estruturas, laje da cobertura com infiltrações generalizadas, portas e janelas ausentes, lajes com riscos em potencial de ruína.

Diante dos fatos constatados ratificamos a grave situação de insegurança e o risco iminente de desabamento do prédio em tela e entendemos que são necessárias ações que afastem os usuários do prédio, pois em caso de queda de parte ou queda total da estrutura existem grandes riscos de gerar danos físicos em um ou mais transeuntes.

Providências

Ao Conselho Estadual dos Direitos Indígenas → para ciência e providências cabíveis;
Ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ → para ciência e prosseguimento.

Vistoriante: Eng. Quintino C. Neto **Data:** 26/02/21

Matrícula: 10/242546-0

Assinatura



Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

Rua Visconde de Santa Isabel, nº 32 – Vila Isabel – CEP: 20.560-120

199 / 2298-9487 / 2298-9019 / Ramal 224




PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Pública
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

LEONARDO

FACHADA




PLANTAS COM RAÍZES DESENVOLVENDO NOS ESPAÇOS VAZIOS DO CONCRETO



Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
Rua Visconde de Santa Isabel, nº 32 – Vila Isabel – CEP: 20.560-120
100 / 2000-0407 / 2000-0010-17

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Ordem Pública
Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil

VISTA INTERNA DE PAVIMENTO SEM LAJE, POIS A MESMA JÁ RUIU



CONSTRUÇÕES NO TERRENO AO REDOR DO PRÉDIO

